



Madrid, a 11 de Septiembre de 2007

A la atención de la Junta de Escuela de la ETSI Topografía Geodesia y Cartografía:

Con la presente carta, y haciendose eco de la multitud de quejas, emitidas en repetidas ocasiones por parte de los alumnos, relativas al constante estado de inoperatividad de los equipos informáticos y el cada vez más acuciante estado de desgaste de los equipos topográficos, así como el uso de estos mismos por parte de personas ajenas a esta escuela, la Delegación de Alumnos de Topografía eleva una queja firme a la Junta de Escuela; exponiendo la misma en los siguientes términos.

Durante el final del curso pasado la escuela procedió a las obras de colocación de una malla para la prevención de caída de objetos del techo.

Las obras fueron llevadas a cabo durante el mes próximo a los exámenes y durante los mismos, haciendo que las clases y los exámenes del mes de Junio y Julio se viesan afectados por multitud de ruidos.

Creiendo que dichas obras podían haber sido realizadas durante los meses de verano para la no perturbación del ambiente docente, esperamos que en futuras ocasiones, las obras no se lleven a cabo durante dichos meses, y sí, durante el periodo vacacional.

Igualmente, las asociaciones han comprobado que llegado el mes de septiembre de 2007, y creiendo finalizadas las obras, estas se encuentran sin finalizar; pasando a enumerar las quejas de los representantes de cada asociación:



ADEPTO y ROL (Club Deportivo)

Falta el suministro eléctrico en todos los puntos de luz, falta de colocación de la lámpara de fluorescentes en el techo siendo imposible el uso de la asociación, al no tener ventanas y no siendo posible la utilización del ordenador de la asociación; faltado además por pintar parte del techo.

Geómetras sin Fronteras

Falta de suministro eléctrico en todos los punto de luz, siendo imposible el uso de la asociación al no tener ventanas y no siendo posible la utilización del ordenador de la asociación, faltando igualmente pintar parte del techo.

Descenso y GEMAT

Las paredes y los techos están mal “rematados” con desconchones y el techo esta sin acabar.

AFOTO

Siendo esta una asociación que acababa de ser reformada, pintada, etc. Y la cual contiene un laboratorio de revelado de fotografía en blanco y negro, el cual exige algunas características concretas, como la existencia de extractores de gases (el situado en el laboratorio interior se ha eliminado en las obras; y el cual es necesario, dado que se utilizan productos químicos tóxicos) y las paredes pintadas de pintura plástica (que permita que al salpicarse accidentalmente líquidos y agua, se puedan lavar). Igualmente las paredes están desconchadas, llenas de yeso y con rajadas producidas por objeto punzante. Así mismo las lámparas, se han colocado pegadas a la puerta y producen penumbra en determinadas zonas.

Delegacion de Alumnos

El techo esta sin acabar de pintar

Sin mas que exponer y quedando, espero, los hechos redactados correctamente para su comprensión se despide la Delegación de Alumnos de Topografía.



Responsable de ADEPTO	Responsable de Geometras sin Fronteras
Daniel Pineda Ovalle	Daniel Pineda Ovalle
Responsable de Descenso	Responsable de GEMAT
David Seco Pastrana	Sergio Jiménez González de la Aleja
Responsable de AFOTO	Responsable de Delegacion Alumnos
Jose A. Hidalgo Menchero	Elena Cerezo Ibáñez